

クラブを乾燥、湿気などから守るために、使用後は必ず手入れをしてください。

お手入れ方法

- ①クラブのフェース面、ソールなどに付着した砂、泥、芝などをブラッシングにより落とします。
- ②乾いた布で細かな汚れや水分を拭き取ります。
- ③仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。
- ④水洗いは絶対にしないでください。
ヘッド、シャフトは木製のため変形や破損の原因になります。

シャフト

- ①乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き取ります。
- ②仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。

グリップ

- ①水や濡れた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き取ります。
- ②日陰で自然乾燥させてください。

雨の日のプレー後

- ①乾いた布で水分をよく拭き取った後、風通しのよい場所で、陰干しをします。
※クラブケースからクラブを出してください。
- ②完全に乾いてから、手入れしてください。

クラブの保管方法

- 高温、多湿の場所は避けてください。
- 車のトランクの中や直射日光の当たる場所には、保管しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 子供が取り出してむやみに振り回さないように、保管管理してください。
- 物が落下したり、倒れてこない場所に保管してください。

クラブ修理価格表

品番	品名	価格	ヘッド交換 (納期：工場到着後約1ヶ月)	シャフト交換 (納期：工場到着後約1ヶ月)	グリップ交換 (納期：工場到着後約2週間)
			修理価格	修理価格	修理価格
C3JLG001	ALL STAR LG	¥17,000+税	¥12,000+税	¥8,500+税	¥4,400+税
C3JLG801	ALL STAR MX	¥16,000+税	¥11,000+税	¥8,000+税	¥4,400+税
C3JLG802	ALL STAR MC	¥15,000+税	¥10,000+税	¥8,000+税	¥4,400+税
C3JLG803	GG-501	¥11,000+税	¥8,900+税	¥7,700+税	¥4,400+税

●クラブの耐用年数は約3年です。またクラブの修理対応期間は生産終了後3年間です。●クラブヘッドの交換は一度しか対応できません。●シャフト交換はグリップを含んだ価格となります。●純正以外のヘッド、シャフト交換は規定違反にあたりますのでお受けできません。●修理の納期に付いては、やむをえない事情により変更させていただく場合があります。

REACH BEYOND



MIZUNO GROUND GOLF



2020



ミズノ株式会社
mizuno.jp

「ミズノお客様相談センター」 TEL.0120-320-799

〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3丁目22

〒559-8510 大阪府住之江区南港北1丁目12番35号

●記載価格は、消費税抜きのメーカー希望小売価格です。
●商品写真は、印刷のため実物と異なる場合があります。
●やむをえない事情により、記載価格、商品仕様、原産国を変更する場合があります。
●写真・文章の無断転載および複製を禁じます。●カタログ有効期限 2020年12月末まで

2020年3月発行